

## SOSTITUZIONE DI UN “SENSORE COSTA MOBILE” DELL’AUTOSILO AUTOMATIZZATO “INTERPARK” PRESSO LA SEDE CONSOB DI MILANO, VIA BROLETTO 7

### DETERMINA A CONTRARRE

#### IL RESPONSABILE DELLA DIVISIONE AMMINISTRAZIONE

- VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216 e s.m.i.;
- VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
- VISTE le *Linee guida* adottate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in seguito all’entrata in vigore del d.lgs. n. 50/2016;
- VISTO il regolamento concernente l’amministrazione e la contabilità della Consob, adottato dalla Commissione con delibera n. 18540 del 24 aprile 2013, reso esecutivo con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2013;
- VISTA la delibera n. 18697 del 13 novembre 2013 avente ad oggetto “*Competenze in materia di assunzione di impegni di spesa*”;
- CONSIDERATA l’urgente necessità di provvedere alla sostituzione di un “sensore costa mobile” guasto dell’autosilo automatizzato “Interpark” presso la sede Consob di Milano, via Broletto 7, tramite un intervento specialistico;
- CONSIDERATA l’indisponibilità del servizio di cui sopra nelle convenzioni Consip a oggi attive e nel catalogo del Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA);
- VISTA la proposta di intervento formulata in data 1° ottobre 2021 dalla Parkpiù srl, società installatrice e attuale manutentrice di tale impianto;
- VISTO l’onere complessivo correlato all’intervento in parola, pari a € 502,00 (IVA esclusa), che graverebbe sul capitolo di spesa corrispondente al n. 10307 (“*Manutenzione e riparazione ordinaria beni mobili*”) del bilancio di previsione dell’esercizio corrente;
- CONSIDERATO che, in ragione di detto onere, per l’acquisizione in parola è possibile procedere mediante affidamento diretto nei confronti della Parkpiù srl ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i., come modificato in via transitoria dall’art. 1, comma 2, lett. a), del d.l. n. 76/2020 (convertito con legge n. 120/2020) e ulteriormente ampliato – fino alla soglia di € 139.000 e fino al 30 giugno 2023 – dall’art. 51 del d.l. n. 77/2021 (convertito con legge n. 108/2021), che prevede espressamente che l’affidamento diretto possa avvenire «*anche senza previa consultazione di due o più operatori economici*»;

#### DETERMINA:

- di affidare alla società Parkpiù srl l’esecuzione dell’intervento di sostituzione di un “sensore costa mobile” dell’autosilo automatizzato “Interpark”, presso la sede dell’Istituto in Milano, via Broletto 7, ai sensi della sopra citata disposizione, per un importo complessivo pari a € 502,00 (IVA esclusa), che graverà sul capitolo di spesa corrispondente al n. 10307 (“*Manutenzione e riparazione ordinaria beni mobili*”) del bilancio di previsione dell’esercizio corrente;
- di affidare la responsabilità del procedimento, in relazione alla fase di affidamento, ai sensi dell’art. 57 del citato regolamento per l’amministrazione e la contabilità della Consob, al dott. Luca Amodeo (tel. 02 72420279, e-mail [l.amodeo@consob.it](mailto:l.amodeo@consob.it)), consigliere *senior* dell’Ufficio Amministrazione e Contratti di Milano;

- di affidare l'incarico di direttore dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 57, comma 4, del citato regolamento e della delibera n. 18702 del 13 novembre 2013, all'arch. Roberto Nuvolone (tel. 02 72420381, e-mail [r.nuvolone@consob.it](mailto:r.nuvolone@consob.it)), consigliere dell'Ufficio Amministrazione e Contratti di Milano.

Il Responsabile della Divisione Amministrazione

firma 1